

令和6年度 事故発生記録一覧表

番号	発生日	発生時間	営業所	事故形態	相手	当事者	者計	事故の場所	現場	車番	走行状況	実車有無	原因	事故状況
1	R6. 1. 23	11:10	本社 1	接触	有	1 当	1	会津若松市天神町 靴流通センター前	路上(一般道)	郡山200か272 大バス	左折時	実車	はみ出し 右後方の安全確認を怠った	駐車場で左折時、内輪差を考慮し右に膨らみ、右車線後続車と接触
2	R6. 2. 7	15:30	本社 2	接触	単	1 当	1	蔵王ロープウェイ 蔵王山麓駅駐車場	駐車場	郡山200か203 大バス	バック時	実車	安全確認 バック時にバックミラー凍り確認不足	駐車場でバック時、バックミラー異常で確認不足、雪山にバンパーを接触
3	R6. 2. 15	不記載	本社 3	接触	有	1 当	1	南東北病院 陽子線前	路上(一般道)	郡山800さ1965 (白) ミカ	バック時	実車	安全確認 確認不足	バック時の確認不足で相手方の車後部に接触し相手方の後部ガラスが割れた
4	R6. 3. 6	13:30	本社 4	接触	有	1 当	1	東京都千代田区丸の内1-2先路上	路上(一般道)	郡山200か294 大バス	停車時	実車	安全確認 確認不足と幅寄せ過ぎ	東京駅丸の内線で降車時にバスを左に寄せたところ、バス左後方と先に駐車していた車両右ミラーが接触 キズが多少ついていた
5	R6. 3. 20	11:40	本社 5	接触	単	1 当	1	日光いろは坂34カーブ	カーブ	福島200か2130 大バス	左カーブ	実車	ハンド操作 ハンドル操作のミス 内輪差の目測誤り	いろは坂の左カーブで右後部下を接触し損傷した
6	R6. 4. 5	8:50	本社 6	接触	有	1 当	1	セコムエンジニアリング駐車場	駐車場	郡山200あ93 小バス	バック時	空車	安全確認 後方の確認不足	駐車場でバック時にバスの左後部テールランプと相手方車両の左タイヤハウスの上部を接触 凹んだ
7	R6. 4. 13	不記載	本社 7	接触	単	1 当	2	蔵王エコーライン	カーブ	郡山200か272実車	左カーブ	実車	ハンド操作 内輪差の目測誤り	山岳路左カーブを走行中、左側に寄せ過ぎ、車両左側面を雪壁に接触させた
8	R6. 4. 19	不記載	本社 8	接触	単	1 当	2	安積高校バス駐車場	駐車場	安積高校1号車 1402	バック時	実車	安全確認 後方の確認不足	駐車場でバック時に置いてあったブラスタックケースに接触
9	R6. 6. 9	8:55	本社 9	接触	有	相互	1	下郷トンネル内	路上(一般道)	白河200か36 大バス	交差時	実車	安全確認 確認不足	トンネル走行中に対向の大型トラックと自車のミラーが接触破損した

10	R6. 6. 9	不記載	本社	10	接触	単	1	1	焼肉上杉福島店駐 車場	駐車場	郡山210あ19 大バス	発車時	実車	安全確認	確認不足	出庫時オーバーハングで杭に左後部を接触させ た
11	R6. 6. 21	15:05	本社	11	接触	単	1	1	行徳小学校正門	乗降場所	郡山200か303 大バス	直進時	実車	安全確認	確認不足、入場 時正門にオーバーハ ング	行程が終了し、正門から入場する際、正門にバ ス左側後部を接触させた
12	R6. 6. 27	12:45	本社	12	接触	単	1	1	豊洲千客万来駐 車場	駐車場	郡山200あ10 大バス	バック 時	実車	安全確認	後方の確認不足	駐車場入場時、入口バーを過ぎてから切り返し バックした際、左後部を入口バーに接触した
13	R6. 8. 26	不記載	本社	13	接触	単	1	1	笹祝酒造 駐 車場	駐車場	郡山200か271 大バス	バック 時	空車	安全確認	確認不足	駐車場にバックで入る際、切返し、車両右前下 部を鉄柱に接触させた
14	R6. 9. 2	17:10	本社	14	接触	有	1	2	矢吹町八幡町 県道まつや川ニッパ前 交差点	交差点	郡山200か・244 大バス	直進時	空車	安全確認	安全確認不足、 よそ見、車間不 保持	前方の交差点の赤信号待ちの車輛によそ見し接 触させた 青に変わり前者が進むだろうと思った
15	R6. 9. 12	11:30	本社	15	接触	単	1	1	スカイツリー団体 バス駐 車場	駐車場	福島200か2131	バック 時	空車	安全確認	確認不足	駐車枠にバック駐車しようとしたところ右側にあ るダクト鉄柱に接触させた
16	R6. 10. 2	9:15	本社	16	接触	単	1	1	ホテルメルキュ ール玄関口	乗降場所	白河200か・・6 大バス	バック 時	空車	安全確認	確認不足	玄関口に縦列駐車しようとして、先に駐車中の バスの後ろにバックで幅寄せして駐車しようと したところ玄関脇の消火ホース格納箱に接触
17	R6. 10. 15	11:20	本社	17	接触	単	1	1	大内宿に通じるこ ぶしライツ右カーブ左側	カーブ	郡山210あ・・24 大バス	右カー ブ	実車	安全確認	よそ見、前方不 注視	大内宿に通じるこぶしライツ右カーブ左側から出てい る道路脇支障枝にミラー等を接触
18	R6. 11. 20	不記載	本社	18	接触	単	1	1	南相馬市 宿 舎内 駐 車場	駐車場	郡山200か・306 大バス	バック 時	空車	安全確認	確認不足	駐車場でウターンして帰庫しようとして、空きス ペースに頭を突っ込みバックし右にハンドルを 切ったところ、左前方に駐車していた普通乗用 車に自車の左前角を接触させてしまった
19	R6. 11. 30	15:14	本社	19	接触	単	1	1	ビックパレット、 送迎バス乗降所付 近出入口	駐車場	郡山200か・231 大バス	左折時	実車	安全確認	確認不足	シャトルバス運行中、ビックパレット駐車場に 左折し入る際、入口左側角に立っている街路灯 柱に接触してしまった
20	R6. 12. 1	21:20	本社	20	接触	単	1	1	郡山駅前バス乗降所	駐車場	郡山200か1737 中バス	バック 時	空車	信号無視	確認不足	駐車枠にバック駐車しようとしたところ、真後 ろに駐車中の乗用車に衝突させたもの