

令和2年度 事故発生記録一覧表 (目標 15件以内)

令和2年1月以降

番号	発生日	運転者	累計	事故現場	車番	相手の有無	原因	事故状況
1	R2.1.18		1	2階側 駐車場	空車	有	方向転換時の右側後部への不注意	駐車場内で車両を向転換を行った際、右側の車両の存在の確認を失念したため、自車右側前方を相手車両に接触させた。
2	R2.2.2		1	本社車庫内	空車	無	バック時の確認不足	車内清掃後、バックにてバスを動かした際、確認不足で車両右後方を出口看板に接触させた。
3	R2.2.6		1	本社車庫内	空車	無	バック時の確認不足	バックで駐車スペースに入れる際に夜間で確認できず、右側ミラーと窓枠を隣の車両に接触させ破損させた。
4	R2.2.23		1	福島県双葉郡楢葉町内 (山田浜地区)	実車	無	確認不足・オーバーハングで接触	現地案内人に案内された道が狭く通行不可能だったので、引き返すために方向転換をした際に、確認不足で左後方バンパーを接触させた。
5	R2.3.20		1	付近	か1748実車	有	車間距離確認不足	車両すれ違い時に慎重に車両を進行させたが、対向車の右前とバスの右後方を接触させ傷がついた。
6	R2.9.10		1	郡山市喜久田町松ヶ作R49いわき方面路上	実車	有	車間距離確認不足	運行時、整備工場に入ろうとするダンプの後方に左ミラーを接触させ、ミラーカバーに傷がついた。
7	R2.9.30		1	本社車庫内	空車	無	バック時の確認不足	自家用車との入れ替え時にバック時に後方確認不足で砂利山に車両後方バンパーを接触させ凹ませた。
8	R2.10.8		1	本社車庫内	空車	無	バック時の確認不足	指定駐車場所にバックで駐車しようとしたところ、確認不足で左後方角をタンクに接触させ凹ませた。
9	R2.10.23		1	福島市南町	空車	無	急な運転操作	運行中、急に対向車がはみ出してきたので、左へ避けたところ縁石に当ててしまい、左前バンパー下をこすり、タイヤホイール・サスペンションが破損した。
10	R2.11.18		1	山形県米沢市	実車	有	判断ミス	お客様の食事が終了し、出発する際、左折しようとしたところ、左側に停車していた自動車が気になり、バックし直して右折したところ店の屋根に接触させ破損させ
11	R2.11.18		2	小学校	空車	無	バック時の確認不足	バス配車時、グラウンドにバックで進入している時、段差に気を取られ早くハンドルを切ったため、左側の花壇に接触させた。

令和2年度 事故発生記録一覧表 (目標 15件以内)

令和2年1月以降

12	R2.12.15		1	福島県相馬郡飯館村	実車	有	急勾配、急カーブで大回りしたため	299号を飯館方面から走行中、路面状況積雪5cm程の下り坂で工事現場をよけようと小回りになってしまい、対向車の右ライト部と自車の右ライト部が接触した。
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								