

## 令和4年度 事故発生記録一覧表 (目標 6件以内)

令和4年1月以降

番号	発生日	運転者	累計	事故現場	車番	相手の有無	原因	事故状況
1	R4.1.13		1	南会津郡下郷町大内地内		無	注意不足	大内宿よりR122へ向かう途中、路肩の除雪した雪の塊を見つけるのが遅れ、左バンパーを当ててしまい、割ってしまった。
2	R4.1.25		1	本社車庫内		無	後方確認不足	帰庫後、車庫に止めようとバックしたところ、車両右後方を車庫の壁に当ててしまった。
3	R4.2.12		1	南東北病院医療クリニック前		無	後方確認不足	車両を駐車場からバックで出す際に、立て看板に気付かず、右側マフラー付近のバンパーに接触した。
4	R4.4.22		1	宮城県仙台市青葉区		有り	右後方確認不足	駐車場でバックして駐車する際に、右後方確認不足で、駐車中の乗用車に接触した。
5	R4.4.25		1	二本松市郭内3丁目付近		無	路面状況の確認不足	駐車場で降車させる為に入場した際に、路面の凸凹に車両右後部を接触させ、バンパーが外れた(報告対象事故)
6	R4.5.31		1	山形県鶴岡市湯野浜1-8-7		無	確認不足	お客様乗車の為に、駐車場より玄関前に配車を行う際、左ミラーアームを玄関前の屋根に接触し、破損した。
7	R4.6.30		1	有明料金所		無	スピード超過(ETC料金所)	有明料金所通過時に速度が速すぎて、左ミラーを接触した。
8	R4.8.9		1	秋田県金浦		無	確認不足	下りるインターを間違えて、高速道路に戻るためにUターンしたところ、バスの左側後方をガードレールに接触した。
9	R4.8.28		1	福島県会津若松市東山大字石山天寧		無	確認不足 油断	狭い曲り角で、オーバーハングを気にするあまり、右側前方を石碑に接触させた。
10	R4.8.30		2	京セラ郡山工場内		無	確認不足	駐車場にバスを止める際に、後ろにあったソーラーパネルにバスの左後ろを接触させた。
11	R4.10.12		1	東京都目黒区東山1-24		無	確認不足	誤って狭い道に進入してしまい、脱出しようとバックした際、確認不足でほぼ正面後方のガードレールに気付かず、衝突してしまった。

## 令和4年度 事故発生記録一覧表 (目標 6件以内)

令和4年1月以降

12	R4.10.21		1	須賀川市仁井田地内		無	注意不足	対向車に気を取られ、木の枝に気付かず左側に寄り過ぎたため、ミラーが接触、その勢いでミラーが回転してドアのガラスにひびが入った。
13	R4.10.28		1	尚志高校北側外柵道		有	確認不足	安全確認を怠ったまま左折したため、車両後方テールランプ付近を左側に停車していた乗用車に接触した。
14	R4.11.18		1	西会津国際芸術村		無	注意不足	乗用車が右後方に停車しているのに気付かずカーブをバックして進み、車両右側を停車中の乗用車に接触した。
15	R4.12.14		1	須賀川市仲の町		有	確認不足	第二車線走行中スタンドから出てきた乗用車がオーバーランして車両後方側面に接触（相手の方が責任大）
16								
17								
18								
19								
20								